



Il faudra souder les raccords de chaque coté de la piece pour pouvoir la finaliser  
Laissez donc de la longueur dans un premier temps on ajustera lors du motage final



raccord echappement